


# 施工マニュアル 【メタブライトR巾木】

## 施工手順


※事前に床面の清掃・勾配調整・不陸調整を行ってください。床面を先に仕上げてください。

### ストレート部分の施工


- ① R巾木受け材を(取付け寸法マイナス10mm)を目安に切断します。
- ② 切断したR巾木受け材に、取付けビス用の下穴を300mmピッチであけておきます。
- ③ R巾木受け材を取り付けビスで固定します。



- ④ R巾木上材を所定の長さ(割りつけ例参照)に専用鋸刃で切断し、切粉をとりのぞきます。
- ⑤ R巾木の保護用マスキングテープをあらかじめ取り外しておきます。
- ⑥ R巾木上材を受け材の上側から差し込み、かん合させます。




- ⑦ 壁面とのすき間、床面とのすき間がない事を確認する。(Ⓐ部およびⒷ部)すき間がある場合は当て木を沿えハンマーで押え込みます。
- ⑧ Ⓐ部とⒷ部にシリコンコーキングを処理します。
- ⑨ R巾木上側の壁面の仕上げを行ってください。



### エンド部分の施工

ご注意 エンド部分は施工の最初または最後のどちらでも施工可能です。


- ① エンドコネクターをビスで取り付けます。コネクターのコロビ・ウキがないか確認して、R巾木ストレート部分を施工します。(ストレート部分の施工の項参照)
- ② R巾木寸法は片側で実測寸法より1mm程控えてください。(両側の場合は2mm控えます。割りつけ例参照)
- ③ エンドコネクターとR巾木ジョイント部分の隙間(Ⓔ部)をシリコンシーリングし、養生して完成です。



### デスマ・イリスミ部分の施工


ご注意 施工部に出隅・入隅がある場合の施工はデスマコネクターまたはイリスミコネクターを先に施工してください。

- ① デスマ(イリスミ)コネクターをビスにて取り付けます。ビスは根太(軽量鉄骨)等を狙い貫通させます。
- ② コネクターが壁面・床面に対してレベルが合っているか確認します。コロビがある場合はビスをゆるめて再調整します。
- ③ ストレート部分の長さ寸法を測り、R巾木ストレート部分を施工します。(ストレート部分の施工参照)R巾木寸法は実測寸法より2mm程(割りつけ例参照)控えてください。



- ④ デスマ(イリスミ)コネクターのジョイント部分(Ⓐ)部に約2mm程の隙間ができます(※ステンレスとアルミの異種金属接触による腐食防止のため)のでその部分にシリコンシーリング処理をしてください。
- ⑤ 室温で約1日養生後、R巾木表面の汚れをウェス等でふきとり完成です。

※R巾木(SUS304)とコネクター(SCS13)は若干の材質が異なるため、色調が少し異って見えます。



- セメダイン POSシール(変性シリコン)推奨色:グレー
- コネクター推奨ビス  
ステンさdraドリルネジφ6 4×19  
JAN:4979874282781 ハ幡ねじ製

### 割りつけ例 デスマ・イリスミ/エンド

下記の計算式を参考にストレート部分を切断してください。

