

BE-F-19 ベルラフェイスアウト19

呼び名	クローム	ニッケルサテン	APゴールド	1本当たり目安重量
100	¥1350	¥1900	¥2050	
150	¥1450	¥2050	¥2200	
200	¥1500	¥2100	¥2250	
250	¥1550	¥2200	¥2350	
300	¥1600	¥2250	¥2400	◀ 13kg
350	¥1650	¥2350	¥2500	
400	¥1800	¥2550	¥2700	
450	¥1850	¥2600	¥2800	◀ 9kg

青字=要納期




丸パイプ寸法
19.1φ×1.6t

材質
スチール

0.5UP

ベルラアーム、先端ナット打ち込み加工


BE-A-19-N-230等と品番欄にご指定頂ければ、ベルラアームの先端にナットの打ち込み加工も承ります(但し最小寸法85mmまで)。(但しBE-A-19・BE-A-25のみ、また上記記入例は230mmに切断した場合ですので、切断不要の場合は230のご記入の必要はありません)



打込加工費50円(仕切価格)
1本より(20本2日後出荷)

ポイントシステム

- ベルラ右側ボード上
- ベルラ木工作上
- ベルラシャフト
- ベルラカスタム
- ベビーアームベース
- ベビーアームフック
- ベビーアーム参考データ




BE-BP-T ベルラベースピース

呼び名	ユニクロ	対応パイプ	専用 肉厚1.6tパイプ	材質 スチール
16	¥ 780	15.9φ×1.6t		
19	¥ 900	19.1φ×1.6t	M4 P=0.7	2mm 付属 レンチ
25	¥1250	25.4φ×1.6t		
1919	¥1150	19×19×1.6t	付属 六角レンチ	


ベルラベースピース 取り付け加工手順

ベルラベースピース (BE-BP-T) は別注シャフト製作用の根元ベースです。ご使用の際は注意事項を守り正しく取り付けてください。



①相手パイプに下穴をあける ②ベースピースを挿入し付属虫ネジを挿入する ③付属の六角レンチで締め上げて固定する

別注加工例



呼び名	透明軟質樹脂	10個売り
BE-LP (1個当たり定価)		
16	¥35	

呼び名	透明軟質樹脂	10個売り
BE-LP (1個当たり定価)		
19	¥40	

呼び名	透明軟質樹脂	10個売り
BE-LP (1個当たり定価)		
25	¥40	

呼び名	仕切価格	20個売り
SBP (1個当たり価格)		
616	16円	

呼び名	アルミ生地	10個売り
19N		
145		

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	真鍮
FP (呼び名19)				
¥360	¥510	¥540		

青字=要納期

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	真鍮
HMS (呼び名28)				
¥180	¥260	¥270		

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	真鍮
HM (呼び名28)				
¥510	¥720	¥770		

呼び名	アルミ生地	10個売り
25N		
¥150		

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	真鍮
FP (呼び名25)				
¥540	¥760	¥810		

青字=要納期

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	真鍮
HMS (呼び名38)				
¥210	¥300	¥320		

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	真鍮
HM (呼び名38)				
¥650	¥910	¥980		

設計上の注意
ベルラベースピースは特注製作用パーツ販売のため、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

設計上の注意
ベルラベースピースはネジ止め固定式のため、T字型ハンガーなどの別注には対応できませんのでご注意ください。

設計上の注意
ベルラベースピースは肉厚1.6mmパイプ用です。価格表欄の対応パイプ表を確認して適合したパイプにご使用ください。

施工上の注意
ベルラベースピースは取り付けのままメッキできません。無理にメッキするとパナ部が腐食して着脱機能が働かなくなる恐れがあります。

設計上の承認
ベルラベースピースの着脱機能はスプリングボール式(弊社旧規格方式)です。新タイプのボタン式ではありませんのでご了承ください。(詳しくはお問合せください)

設計上の承認
ベルラベースピースを使用して一体式ハンガーなどを製作した場合一般的な取り付け施工精度でも可動が困難になる恐れがあります。(インロー式をおすすめします)

施工上の注意
ベルラベースピースは取り付けのまま塗装できません。無理に塗装すると塗膜や焼付け時の熱、前処理薬品による変質により着脱機能が働かなくなる恐れがあります。